Information Importante 120 – Technologie

Introduction en série de la qualité de plaquette de frein SAF717 pour le frein à disque de remorque SBS2220H01

Afin d'assurer la disponibilité des pièces, SAF-HOLLAND introduira la qualité supplémentaire de plaquette de frein SAF717 dans le frein à disque SBS2220H01.

Les versions d'essieu suivantes sont concernées :

B9-22S, BL9-22S, BLL9-22S, BI9-22S, BIL9-22S, BILL9-22S, BIZL9-22S, BIM9-22S, BI10-22S, SI9-22S, ZI9-22S, BZL9-22S, BIL10-22S; BIZL10-22S, SI10-22S, ZI10-22S, SIL10-22S

Note importante : des ajustements au système existant et aux réceptions de véhicules seront nécessaires.

En tant que complément aux homologations existantes de systèmes et de véhicules, nous fournissons le rapport d'essai TDB0843 dans une version modifiée. Lors de la dernière mise à jour du protocole d'essai (index 03), un code d'essai a été marqué comme inactif.
Nous ne mettrons pas d'autres codes d'essai inactifs, mais nous fournirons le rapport d'essai avec trois codes d'essai.

SAF437 ⇒ Code A 20130311
SAF577 ⇒ Code C 20200731
SAF717 ⇒ Code D **20230913.**

Sur la base des données fournies, les calculs de freinage requis peuvent être effectués.

Le protocole de test actuel TDB0843 est disponible sur le site Web de SAF-HOLLAND dans le centre de téléchargement. (http://www.safholland.org/testreports/).

Veuillez vous assurer que votre système et vos réceptions de véhicules sont adaptés en conséquence d'ici le quatrième trimestre 2024.