

Kurzbeschreibung Änderungen: UPDATE TIRE PILOT I.Q. FÜR ECE R156

Software:

Um das SAF TIRE PILOT I.Q. System außerhalb des Anwendungsbereichs der ECE R156 zu halten, dürfen keine Software-Updates am System möglich sein. Da auch die nachträgliche Parametrierung von Systemparametern – wie Reifendruck oder CAN-Terminierung – als Software-Update gewertet wird, können diese Einstellungen ausschließlich im Rahmen der Erstinbetriebnahme vorgenommen werden.

Nach erfolgreichem Abschluss der Inbetriebnahme und der Bestätigung aller Systemparameter sind keine Änderungen mehr am System möglich.

Softwarelizenz:

Nach der Inbetriebnahme des SAF TIRE PILOT I.Q.-Systems sind keine Änderungen mehr möglich, sodass keine Softwarelizenzen mehr benötigt werden. Die Software ist nach dem Download und der Installation ohne zusätzliche Freischaltung direkt einsatzbereit.

PDF-File:

Im Rahmen der EOL-Prüfung wird nach erfolgreichem Abschluss oder im Falle von Fehlern automatisch ein PDF-Dokument erstellt, das alle relevanten Informationen zum durchgeführten Test enthält.

Firmware Kontrollbox:

Zur Erfüllung der Anforderungen der ECE R156 wird neben dem Update der Desktop-App auch eine neue Firmware-Version der Kontrollbox erforderlich.

Kompatibilität:

Die Inbetriebnahme von Kontrollboxen mit Firmware-Versionen älter als 3.1.01 ist weiterhin mit der neuen Desktop-App (Version 3.2.2) möglich.

Für die Einhaltung der ECE R156 ist jedoch zwingend die Kombination aus neuer Kontrollbox-Firmware (FW 3.1.01) und neuer Desktop-App (SW 3.2.2) erforderlich.