





# HALDEX Scheibenbremse DB 20 Mark II

## Wassereintritt über die Abdeckungen der Einstellschrauben

Für eine richtige Funktion und zur Vermeidung von Korrosion durch Wassereintritt ist unbedingt auf richtigen Sitz der Abdeckungen zu achten. Um eine korrekte Abdichtung herzustellen, müssen diese vollständig im Schaft montiert sein.

Den korrekten Sitz der Abdichtung bei jeder Inspektion/Wartung und Reparatur kontrollieren.



Siehe "Service Bulletin" HALDEX vom 15.08.2000