

Update SAF TIRE PILOT I.Q. für ECE R156

Mit dem Update zum **01.04.2026** fällt das SAF TIRE PILOT I.Q. System nicht unter den Anwendungsbereich der ECE R156.

Das Update beinhaltet eine neue Firmware der Kontrollbox und die zugehörige Desktop-App, die zur Erstinbetriebnahme nötig ist.

Mit diesen Änderungen sind im Feld keine Updates der Software gemäß ECE R156 möglich.



Der SAF TIRE PILOT I.Q. liegt damit außerhalb des Anwendungsbereichs der ECE R156. Die Änderungen haben keinen Einfluss auf die bestehende Homologation des SAF TIRE PILOT I.Q. Systems gemäß ECE R141. Die Gutachten behalten ihre Gültigkeit bei.

Aktualisierte Sachnummern

Artikel	Sachnummer	Firmware Version
Basic Kit Haldex	03 001 0271 02	3.1.01
Basic Kit WABCO	03 001 0301 02	
Basic Kit Knorr	03 001 0302 02	

Für die Inbetriebnahme von Kontrollboxen mit der Firmware 3.1.01 ist die Desktop App mit der Version 3.2.2 nötig. Diese ist ab sofort auf dem SAF-HOLLAND I.Q. Portal verfügbar.

Eine detaillierte Beschreibung der Änderungen an Funktionalität des Systems und der Desktop App können Sie folgendem Dokument entnehmen:

https://safholland.com/de/de/service/download-center/document/resource/environment/project1_p/documents/documentationP/2026/2026_03/Uupdate%2520Tire%2520Pilot%2520IQ_DE.pdf